

附件

## 北京市密云区突出问题督办企业名单

| 编号        | 日期    | 辖区 | 县(区) | 污染源地址             | 污染源名称          | 主要问题  | 经度              | 纬度             |
|-----------|-------|----|------|-------------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| 8-T012-BJ | 7月24日 | 北京 | 密云区  | 十里堡镇统军庄村村委会东侧     | 北京富博印刷有限公司     | 1. 现场检查该企业正在生产; 2. 封面UV机、覆膜机无VOCs废气处理设施, 有机废气直排; 3. 6台印刷机配有的VOCs处理设施的收集罩小, 收集效果不好, 车间异味大。 | 116° 74' 33.49" | 40° 34' 67.13" |
| 8-T013-BJ | 7月24日 | 北京 | 密云区  | 十里堡镇庄禾屯村          | 北京圣夫亚美印刷有限公司   | 1. 现场检查时该公司正在生产; 2. 胶装工段未安装VOCs废气收集治理设施。  | 116° 77' 99.46" | 40° 35' 50.13" |
| 8-T035-BJ | 8月4日  | 北京 | 密云区  | 北京市密云区经济开发区康宝路22号 | 北京赫宸环境工程股份有限公司 | 现场检查时正在生产, 喷漆工段未安装VOCs治理设施, 有机废气直排。   | 116° 81' 10"    | 40° 36' 4"     |
| 8-T036-BJ | 8月4日  | 北京 | 密云区  | 北京市密云区十里堡镇庄禾屯村    | 北京荣玉印刷有限公司     | 现场检查时该企业正在生产, 印刷车间印刷工段未安装VOCs治理设施。  | 116° 79' 45"    | 40° 35' 25"    |
| 8-T037-BJ | 8月4日  | 北京 | 密云区  | 北京市密云县十里堡镇程家庄村西   | 北京富生印刷厂        | 现场检查时该企业正在生产, 印刷车间4台印刷机及装订车间胶订机未安装VOCs治理设施。   | 116° 76' 41"    | 40° 34' 30"    |